

ROBERT ROEJK



Porównanie zdjęć termowizyjnych z 3 kamer

NAKŁADKA NA TELEFON
HIKMICRO POCKET 2
NEC TVS 200EX



Tutaj dach od wewnątrz badany naszymi 2 kamerami oraz trafiła się okazja wypróbowania nakładki na telefon, którą miał deweloper.

dopinana kamera do telefonu




HikMicro Pocket 2


Widoczny przedmuch skosu dachowego przy murłacie



Tutaj poszczególne zdjęcia osobno: HikMicro Pocket 2





Tutaj poszczególne zdjęcia osobno: NEC TVS 200EX



Nakładka na telefon nie była nasza, tylko dewelopera, dlatego nie załączam dużego zdjęcia. Ale pokazaliśmy Wam na pierwszych zdjęciach, jaka jest różnica.



PORÓWNANIE OBU obok siebie:



A photograph of an empty room with white walls and a concrete floor. A window is visible in the upper left corner. A small blue object is on the floor near the right wall. A wooden structure, possibly a staircase or partition, is visible in the foreground on the right.



Te zdjęcia to tylko porównanie zdjęć z obu kamer. Podłogówka nie ma żadnej awarii.



PORÓWNANIE OBU obok siebie:

